



Megjegyzés: A kivitelezés megkezdése előtt a méretek ellenőrizendők!

Felújítás utáni állapot

Nyugati homlokzat

Lesenceistvánd, Általános Iskola
8319 Lesenceistvánd, Nemess Imre tér 1.
Hrsz.: 337

Winergy Mérnökiroda
2750 Nagykörös, Szőlő utca 40.

Dr. Talamon Attila PhD.
Energia auditor

regisztrációs szám: TÉ-13-64436
EA-01-065/2016

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.

M 1:100
2016.07.19.

06